

Oldtimergutachten

30421-20-05

OB W123 H



Herrn
Tino Tillenkamp
Matzenbergerstr. 67
46145 Oberhausen
Deutschland

04. Juni 2020



EXPERT
PARTNER

DIE UNFALLGUTACHTER

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020

Herrn
Tino Tillenkamp
Matzenbergerstr. 67
46145 Oberhausen
Deutschland

Die Unfallgutachter

Herr Dipl. Ing. Thomas Zidek
Tel: 02041/77 333 8 0
Fax: 02041/77 333 8 99
Email: t.zidek@ibz-schaden.de

Wertgutachten / Oldtimer

30421-20-05

Bei Rückfragen bitte angeben!

Auftragsdatum	26. Mai 2020
Auftraggeber / Fahrzeughalter	Herr Tino Tillenkamp Matzenbergerstr. 67, 46145 Oberhausen
KFZ Kennzeichen	OB W123 H
Besichtigung	26. Mai 2020 13:00 Uhr SV-Büro Bottrop Kirchhellenerstr. 183, 46240 Bottrop Besichtigt durch: Herr Dipl. Ing. Thomas Zidek

Zusammenfassung und Ergebnis

Marktwert	12.000,00 EUR
Zustandsbenotung	2

Endsummen Bewertung:

Marktwert nach Zustandsbewertung: 12.000,00 EUR (ggf. Inkl. MwSt)

Fahrzeugbeschreibung

Allgemeine Fahrzeugdaten

KFZ Kennzeichen	OB W123 H
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WDB12322310162311
HSN / TSN	0709 / 339
Farbe	Silber Metallic (2-Schicht)
Erstzulassung	28.04.1983
Zugelassen in	Deutschland
Letzte Zulassung	09.01.2020
Laufleistung abgelesen	202853 km
Laufleistung angegeben	202853 km
Laufleistung geschätzt	202853 km
Anz. Vorbesitzer	3 (nach Angabe)
Nächste HU	07.2021

Technische Fahrzeugdaten

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Haupttyp	Lim. + Coupe (BM 123)(01.1976->)
Untertyp	230 E
Bauart	Limousine
Aufbau	4-türig
Getriebe	4-Gang
Motor	Motor 2,3 Ltr. - 100 kW
Kraftstoff	Super(verbleit)
Leistung	100 kW
Hubraum	2298 ccm
Antriebsart	Heckantrieb
Zul. Gesamtmasse	1890 kg
Achsen	2

Die Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung entnommen.
 Serien- und Sonderausstattung erheben keine Anspruch auf Vollständigkeit.

Bereifung

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Typ	Felge	Profil in mm
0	Ersatzrad	195/70R14 91H		Sommer	Stahl	8,0
1	Links	225/50R16 92V	Pirelli	Sommer	Aluminium	7,0
1	Rechts	225/50R16 92V	Pirelli	Sommer	Aluminium	7,0
2	Links	245/45ZR16 94V	Continental	Sommer	Aluminium	7,0
2	Rechts	245/45ZR16 94V	Continental	Sommer	Aluminium	7,0

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020

Ausstattung

Serienausstattung

Getriebe 4-Gang, Karosserie: 4-türig, Motor 2,3 Ltr. - 100 kW, Servolenkung

Sonderausstattung

Antenne mechanisch, hinten, Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts, Heckscheibe heizbar (Verbundglas), Metallic-Lackierung, Schiebedach mechanisch, Verglasung getönt

Zusatzausstattung

Verstärker (Radio)

Mittelarmlehne, Radio Becker Europa, Leuchtweitenregulierung, LM Felgen BBS vorne 8 x 16 hinten 9 x 16, Drehzahlmesser, Edelstahlabgasanlage ab Vorschalldämpfer, geänderte Fahrwerksfedern KAW (Rot),

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Marktwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch am 26. Mai 2020 durch Auftraggeber.

Die gegebenenfalls vom Auftraggeber vorgelegten Unterlagen in Form von Rechnungen und Nachweisen zum vorliegenden Fahrzeug wurden entsprechend berücksichtigt und sind beim Halter / Auftraggeber verblieben.

Besichtigung

Datum	26. Mai 2020 13:00 Uhr
Ort / Firma	SV-Büro Bottrop
Adresse	Kirchhellenerstr. 183, 46240 Bottrop
Sachverständiger	Herr Dipl. Ing. Thomas Zidek
Teilnehmer	Herr Tino Tillenkamp

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Bei der Reparaturwerkstätte stand eine Hebebühne/Grube zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte von unten einschränkt besichtigt werden.

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor. Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung festgestellt.

Das Fahrzeug ist nicht nachweislich scheckheftgepflegt. Das Scheckheft lag nicht vor

Ein Probelauf des Fahrzeugmotors wurde durchgeführt.

Der Motor weist ein normales Kalt- / Warmstartverhalten auf und läuft im sowohl im Leerlauf wie auch bei erhöhter Drehzahl ohne erkennbare Fremdgeräusche.

Zustand

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges bezogen auf Alter und Nutzung war gut.

Der Karosseriezustand des Fahrzeuges war gut.

Der Lackzustand des Fahrzeuges war gut.

Der Innenraumzustand des Fahrzeuges war gut.

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020

Benotungsübersicht

Blech	2
Lack	2
Chrom & Zierteile	2+
Dichtungen & Gummiteile	2
Glas	2+
LTE / lichttechnische Einrichtungen	2+
Reifen / Felgen	2
Fahrgastraum	2
Motorraum	2
Motor	2+
Kofferraum	2
Fahrzeug von unten	2
Gesamtnote	2

Sehr gutes, mängelfreies Fahrzeug im original erhaltenen oder aufwändig restauriertem Zustand ohne Fehlteile und mit allenfalls leichten Gebrauchsspuren.

(Entspricht einem 3 bis 8 Jahre alten, optimal gepflegten Mittelklassewagen mit einer Laufleistung von maximal 50.000 bis 100.000km)

Blech

Spaltmaße weitgehend einheitlich und eng gefasst, gutes Schließverhalten, saubere Übergänge keinerlei Rost.

Zustand: 2

Lack

Guter Spiegelgrad, geringer Spachtel, kaum Staubeinschlüsse, kaum Krater, wenig Trichterbildung bei Übergängen.

Zustand: 2

Chrom & Zierteile

Chrom /Eloxal ist gut, keine Kratzer, keine Riefen und guter Spiegelgrad, keinerlei Beschädigungen, teilweise erneuert.

Zustand: 2+

Dichtungen & Gummiteile

Gepflegter älterer Zustand; weich und flexibel, Dichtfunktion optimal, exakte Montage, keinerlei Ausfransungen oder poröse Bereiche; teilweise erneuert

Zustand: 2

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020

Glas

Glas ist nahezu neuwertig, keinerlei Kratzer oder Risse, keine Steinschläge oder Erblindungen, exakter Einbau.

Zustand: 2+

LTE / lichttechnische Einrichtungen

LTE teilweise erneuert, guter Zustand, keine matten Reflektoren, exakter Einbau.

Zustand: 2+

Reifen / Felgen

Reifen in gutem Zustand, historisch entsprechend Reifenformat, min. 60% Profiltiefe, Alter max. 3 Jahre. (Abweichend Reserverad = alt) Felgen, historisch entsprechendes/ mögliches Format, keine Beschädigungen erkennbar, gute Zustand, optisch gute Erscheinung. Leichtmetallfelgen des Herstellers BBS.

Zustand: 2

Fahrgastraum

Interieur in guten, leicht gebrauchten Zustand, sehr geringe Abnutzungsspuren oder Verunreinigungen. Zustand für Alter und Laufleistung überdurchschnittlich.

Zustand: 2

Motorraum

leicht gebrauchter Zustand; einheitliche Lackierung (neu auslackiert), nahezu rostfrei und sauber, geringe Oxydation. Teilweise leichter Schleifstaub erkennbar

Zustand: 2

Motor

Motor in guten Zustand, ersetzt oder aufwändig überholt, erkennbarer gepflegter Eindruck. Gesamteindruck: gepflegt ; Motor nach Angabe Überarbeitet/ revidiert, Umfang: Zylinder gebohrt und gehont, Zylinderkopf geplant, Hauptlager ersetzt, einen Kolben und ein Einlassventil ersetzt,

Zustand: 2+

Kofferraum

Kofferraum in gutem Zustand, normales Geruchsbild, Bordwerkzeug und Reserverad vorhanden, Auskleidungen vollständig und gebraucht. Keine Feuchtigkeit.

Zustand: 2

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020

Fahrzeug von unten

Der Unterboden ist leicht schmutzbehaftet, Korrosionsschäden sind nicht erkennbar. Bleche sind original und/oder in sehr guter fachgerechter Arbeit ersetzt bzw. eingearbeitet. Abgasanlage ab Vorschalldämpfer aus VA Brems / -Kraftstoffleitungen erneuert Motor, Getriebe , Differential - keine Ölundichtigkeit Lenkungspindel, Spurstangen, Führungsgelenke , Lenker und Silentlager/Gummilager in gutem Zustand (größtenteils erneuert)

Zustand: 2

Wertermittlung

Definition der Zustandsnoten

ZUSTAND 1

Makelloser Zustand. Keine Mängel, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren an der Technik und an der Optik. Komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser*). Sehr selten.

Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht und bei dem man auch bei genauer Prüfung keine Mängel feststellt. Basis für die Bewertung in die Zustandsnote 1 ist der angenommene Zustand bei Erstauslieferung, d.h. der ehemalige Neuwagenzustand des entsprechenden Herstellers.

ZUSTAND 2

Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.

Ein Fahrzeug, auf das man begeistert zugeht, aber an dem man bei näherer Betrachtung leichte Gebrauchsspuren findet. Diese leichten Gebrauchsspuren sollten sich in der nachvollziehbaren, geringen Gesamtleistung bzw. Laufleistung nach der Restauration widerspiegeln. Entsprechend niedrig ist auch der Verschleißgrad der Technik.

ZUSTAND 3

Gebrauchter Zustand. Fahrzeuge ohne größere technische und optische Mängel, voll fahrbereit und verkehrssicher. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig.

Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei näherer Betrachtung unschwer Gebrauchsspuren und diverse kleinere Mängel erkennt. Die Gebrauchsspuren und Mängel sollten sich in der nachvollziehbaren Gesamtleistung bzw. Laufleistung nach einer Restauration widerspiegeln. Entsprechend hierzu ist auch der Verschleißgrad der Technik.

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020

ZUSTAND 4

Verbraucher Zustand. Nur eingeschränkt fahrbereit. Sofortige Arbeiten zur erfolgreichen Abnahme gem. § 29 StVZO sind notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Fahrzeug komplett in den einzelnen Baugruppen aber nicht zwingend unbeschädigt.

Ein Fahrzeug, auf das man zugeht und bei dem diverse Mängel schon aus der Entfernung erkennbar sind. Eine nähere Inaugenscheinnahme zeigt deutliche Verschleißspuren

ZUSTAND 5

Restaurierungsbedürftiger Zustand. Fahrzeuge im mangelhaften, nicht fahrbereiten Gesamtzustand. Umfangreiche Arbeiten in allen Baugruppen erforderlich. Fahrzeug nicht zwingend komplett.

Ein Fahrzeug, bei dem selbst der Laie sofort deutliche Mängel und/oder Fehlteile erkennt. Könnte auch als Teileträger verwendet werden.

(Quelle Classic Data)

Marktwert

Den Marktwert schätzen wir unter Berücksichtigung des technischen und optischen Zustandes, der Ausstattung sowie der Marktlage, des Beliebtheitsgrades, der Seltenheit und des automobilhistorischen Stellenwertes dieses Modells auf :

12.000,00 EUR

Der angegebene Wert beruht auf den eigenen Recherchen des Unterzeichners und unter Berücksichtigung der Marktbeobachtung der Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH.

Marktwert

12.000,00 EUR

Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Diese Bewertung betrifft Feststellungen am Fahrzeug und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse. Die Untersuchung mit ihren Ergebnissen und Schlussfolgerungen schränken sich ggf. durch die Besichtigungsmöglichkeiten ein.

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020

Der Sachverständige

Dipl. Ing. Thomas Zidek



Anlagen

- Lichtbilder (59)

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020

Lichtbilder



Bild 1



Bild 2

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 3



Bild 4

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 5



Bild 6

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 7



Bild 8

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 9



Bild 10

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 11



Bild 12

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 13



Bild 14

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 15



Bild 16

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 17



Bild 18

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 19



Bild 20

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 21



Bild 22

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 23



Bild 24

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 25



Bild 26

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 27



Bild 28

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 29



Bild 30

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 31



Bild 32

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 33



Bild 34

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 35



Bild 36

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 37



Bild 38

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 39



Bild 40

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 41




Bild 42

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020




Bild 43



Bild 44

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 45




Bild 46

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 47



Bild 48

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 49



Bild 50

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 51



Bild 52

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 53




Bild 54

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 55



Bild 56

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 57



Bild 58

AZ: 30421-20-05 | OB W123 H

04. Juni 2020



Bild 59